



Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică
a Județului BRAȘOV

500090, Brașov, Bdul Mihai Kogălniceanu, nr. 11
 tel: 0268-547972, 0368-001010. Fax 0268-547973
 http://www.dspbv.ro E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro



LABORATORUL Igiena Radiațiilor

500440, Brașov, B-dul Saturn nr.43
 tel.-fax: 0268-330893 http://www.dspbv.ro E-mail: radiatii@dspjbv.rdsbv.ro

În baza Legii 100 / 1998 privind asistenta de sanatate publica, a prevederilor Legii 111 / 1996 cu modificarile ulterioare, a Normelor generale de protectie a muncii - 2003, a normelor saniatate de baza pentru desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare - Ordinul 381 / 2004 al ministerului sanatatii si a Ordinului MS 431/2004 privind organizarea si functionarea laboratoarelor si compartimentelor de igiena radiatiilor ionizante aflate in retea Ministerului Sanatatii

In urma analizei documentatiei depuse la DSP BRASOV de catre

SPITALUL ORASENESC VICTORIA

inregistrata la Biroul pentru avize si autorizatii cu nr. 409/A / 02-03-2023
 constatand ca sunt indeplinite prevederile legale conform referatului de evaluare al Laboratorului de Igiena radiatiilor ionizante DSP Brasov nr. 409/A / 02-03-2023 intocmit de: DR.BOTOROGA ADINA
 se elibereaza:

Autorizație Sanitară de Funcționare

Numarul din registrul unic: 0003IR2023 din data de: 02-03-2023

Institutia SPITALUL ORASENESC VICTORIA

Adresa str. BAI nr.2

Obiectiv autorizat:

LABORATOR DE ROENTGENDIAGNOSTIC

Adresa str.BAI nr..2

din VICTORIA comuna _____ sat _____

PRACTICI / ACTIVITATI NUCLEARE AUTORIZATE (conform anexei nr.1 la Normele sanitare de baza*)

Autorizatia se va viza anual conform Ord.MS: 1045/2010.Se vor aplica prevederile urmatoarelor ordine MS:1255/2016,914/2006,961/2016,1226/2012,1540/2006,1541/2006.

Autorizatia este emisa in baza documentatiei prezentate si inregistrate la Biroul pentru Avize si Autorizatii Sanitare din D.S.P.; prevederile din anexa fac parte integranta din autorizatie.


Orice modificare fata de documentatia pe baza careia s-a emis autorizatia atrage automat anularea autorizatiei, daca nu a fost anuntata si aprobata in prealabil de catre emitent, in cadrul termenului de valabilitate in scris

Retragerea autorizatiei CNCAN atrage automat si anularea autorizatiei sanitare, pana la reconsiderarea situatiei

1.) Conditii si clauze a caror neindeplinire duce la anularea automata a avizului

Structura: camera de expunere: 24.3 mp, camera de comanda: 8 mp, cabinet medic radiolog : 16 mp, oficiu personal medical, vestiar pacienti, grup sanitar personal, grup sanitar pacienti, sala de asteptare pacienti, camera radiologie 2, camera radiologie 3.Instalatie digitala de roentgendiagnostic, cu un post scopie/grafie (cu sistem PACS inclus), tip: Luminos dRF MAX, serie: 8395/2022, parametrii maximi: 150 kV/ 800 mA, producator: Siemens Healthcare GmbH- Germania.

Prezentul ASF intra in vigoare de la data: 02-03-2023



Director Executiv;

Dr.Bularca Elena - Claudia

Coordonator LIR
BOTOROGA ADINA
Medic primar igiena